


Tablas de pérdida de presión para conexiones tipo cruz (siempre y cuando estén combinadas con una reducción de al menos 20% de área)



Nota: La pérdida de presión en la rama de las conexiones tipo cruz, aumenta en proporción al aumento en el porcentaje de reducción. El 20% es el estándar de reducción.